

CONSEILS ET ASTUCES POUR LES PROFESSIONNELS

TABLEAU DE CONVERSION DE LA MESURE CM

Le tableau de conversion ci-après pour la teneur en eau (CM %) se rapporte à une température ambiante de 20 °C:

Echelle du manomètre (bar)	Quantité pesée			
	10 g	20 g Rouge	50 g Vert	100 g Bleu
	Teneur en eau (CM %)			
0.3	2.9	1.5	0.58	0.28
0.4	3.9	2	0.78	0.38
0.5	4.9	2.5	0.98	0.47
0.6	5.9	3	1.18	0.57
0.7	6.9	3.5	1.37	0.66
0.8	7.9	4	1.57	0.76
0.9	8.9	4.5	1.76	0.85
1	10	5	1.96	0.95
1.1	11	5.5	2.16	1.05
1.2	12	6	2.35	1.14
1.3	13	6.5	2.55	1.23
1.4	14	7	2.74	1.33
1.5	15	7.5	2.94	1.42